



テナントビル大規模修繕工事

施工前



テナントビル大規模修繕工事

施工完了



テナントビル大規模修繕工事
仮設足場

設置前



テナントビル大規模修繕工事
仮設足場

設置完了



テナントビル大規模修繕工事
塗装工事
高压洗浄

外壁高压洗浄




テナントビル大規模修繕工事
塗装工事
外壁塗装

西面外壁
施工前




テナントビル大規模修繕工事
塗装工事
外壁塗装

西面外壁
施工完了



テナントビル大規模修繕工事
塗装工事
外壁塗装

西面外壁
施工前



テナントビル大規模修繕工事
塗装工事
外壁塗装

西面外壁
施工完了



テナントビル大規模修繕工事
塗装工事
鋼板外壁塗装

東面鋼板外壁
施工前




テナントビル大規模修繕工事
塗装工事
鋼板外壁塗装

東面鋼板外壁
施工前



テナントビル大規模修繕工事
塗装工事
鋼板外壁塗装

東面鋼板外壁
施工完了



テナントビル大規模修繕工事
塗装工事
鋼板外壁塗装

東面鋼板外壁
施工完了



ゴミ置場扉


施工前




ケレン作業



サビ止め完了



中塗り完了



上塗り作業



完了



メーターボックス

施工前



ケレン作業




サビ止め完了



中塗り完了



上塗り作業



完了



自転車置場

施工前



ケレン作業



サビ止め完了



中塗り完了



上塗り作業



完了



テナントビル大規模修繕工事
シール工事
外壁打継目地

南面外壁
施工前




テナントビル大規模修繕工事
シール工事
外壁打継目地

南面外壁
シール撤去



テナントビル大規模修繕工事
シール工事
外壁打継目地

南面外壁
シール撤去完了



テナントビル大規模修繕工事
シール工事
外壁打継目地

南面外壁
プライマー塗布



テナントビル大規模修繕工事
シール工事
外壁打継目地

南面外壁
シール打設




テナントビル大規模修繕工事
シール工事
外壁打継目地

南面外壁
ヘラ押さえ




テナントビル大規模修繕工事
シール工事
外壁打継目地

南面外壁
施工完了



テナントビル大規模修繕工事
防水工事
屋上

床 施工前



テナントビル大規模修繕工事
防水工事
屋上

床 施工前



テナントビル大規模修繕工事
防水工事
屋上

床 既存シート撤去完了



テナントビル大規模修繕工事
防水工事
屋上

床 既存シート撤去完了



テナントビル大規模修繕工事
防水工事
屋上

床 施工完了



テナントビル大規模修繕工事
防水工事
屋上

床 施工完了



自走式駐車場床改修

施工前



塗装作業



施工完了



グレーチング端部破損部
施工完了



脆弱部撤去作業



補修作業



エントランス床改修

施工前



研り作業



施工完了



レンガ補修施工前



研り作業



施工完了



外壁一部・その他改修

施工前




補修作業




成形完了



部分塗裝完了



鉄骨階段一部塗装
施工前



施工完了



外壁サッシ取合漏水補修


施工前



ブランク作業



ブランク作業



サッシ取り合い
施工前



シール打設



施工完了